

SUN ODYSSEY 37

Anno	2001
Visibile a	Napoli/Campania
Materiale Scafo	Vetroresina
Materiale Coperta	Vetroresina
Motore/Combustibile	Entrobordo/Diesel
possibilità di Leasing	no

Caratteristiche Complete

Cantiere	Jeanneau
Bandiera di Immatricolazione	Francese
Carena	Dislocante

Dimensioni

Lunghezza F.T.	11,40 m
Larghezza	3,70 m
Pescaggio	1,85 m
Dislocamento	6.500 kg

Motore

Costruttore	Volvo
Tipo Motore	Entrobordo
Potenza motore	40
Propulsione	linea d'asse
Propulsore	elica a tre pale fisse
Velocità di crociera	6,8 kn
Velocità Massima	7,5 kn
Anno costruzione	2001
Ore motore	1800

Serbatoi

Serbatoi acqua dolce	360 lt (2 serbatoi)
Serbatoio Carburante	136 lt (1 serbatoio)

Interni

Numero di cuccette singole	1
Numero di cuccette doppie	6
numero di cabine	3
Numero di bagni	1
Dinette convertibile	0
numero totale di cuccette	6+2

Elettronica

profondimetro	ST 60 RAYMARINE
log-velocità	ST 60 RAYMARINE
anemometro	ST 60 RAYMARINE
GPS/Plotter	RAYTHEON RC 425
Autopilota	SIMRAD WP 30 Revisione 2008
VHF	SEACOM M168F
Radio	SI
Lettore CD	SI
1 bussola	SI
TV color LCD Digitale Terrestre	SI
Antenna TV	SI

Vele

Randa steccata	Anno 2009
genoa avvolgibile	Anno 2009

Armamento

sloop

Singola Timoneria

Equipaggiamento interno

Pompa di sentina elettrica

Pompa di sentina manuale

Carica Batterie

acqua calda

1 wc Elettrico

Anno 2010

Frigo elettrico

Equipaggiamento elettrico

presa di terra 220 V

Impianto elettrico 220 V

Verricello salpancora elettrico

Lofrans Revis 2008

Batterie Servizi 2 da 70 Amp

Anno 2010

Batteria Motore

Anno 2009

Equipaggiamento esterno

Tavolo pozzetto

Scaletta Bagno

Doccia pozzetto

Caldo Freddo

Supporto motore fuoribordo

Zattera

Capacità totale zattera 10 pax

Verricello salpancora elettrico

Passerella

Anno 2009

Coperture/tendalini

Bimini Top

Lazy bag

Anno 2009

SprayHood

Anno 2008

Parabordi

6

Barometro termometro Igrometro

SCHEMA LAVORI: Aprile 2008

- Alaggio Varo e Manodopera
- Antivegetativa Trilux International (Matrice Dura)
- Antivegetativa Asse / elica (Propeller)
- Zinchi
- Sostituzione Boccola Asse elica
- **Sostituzione** Boccole Timone (Realizzazione e Montaggio)
- Strallo SOSTITUZIONE
- Tagliando Motore
(Olio Invertitore; Olio Motore; Filtro Olio; Filtro Gasolio; Pulizia Prefiltro Gasolio;
Sostituzione Liquido Refrigerante e pulizia Scambiatore; Sostituzione Girante Acqua Mare;)
- Verniciatura Paioli
- Revisione Zattera

- Riparazione Autopilota (Sostituzione Cinghia)
- Sostituzione Adesivi
- Sostituzione Termostato Frigorifero
- Pulizia Filtri Pompe Acqua
- Sostituzione Ancora
- Revisione Salpancora
- Revisione Winch
- Lucidatura coperta
- **Paraspruzzi Nuovo**

SCHEDA LAVORI: Marzo 2009

- Alaggio Varo e Manodopera
- Antivegetativa Brignola Cutter Autolevigante
- Antivegetativa Asse / elica (Propeller)
- Zinchi
- Tagliando Motore

(Olio Invertitore; Olio Motore; Filtro Olio; Filtro Gasolio; **Sostituzione Prefiltro Gasolio;**
Sostituzione Liquido Refrigerante e pulizia Scambiatore;)

- Verniciatura Paioli
- Pulizia Filtri Pompe Acqua
- Revisione Winch
- **Randa Full Batten Nuova con Carrelli**
- **Genova Nuovo**
- **Lazy Bag Nuovo**
- **Drizza Randa; 1° e 2° Mano Terzaroli Nuovi**
- **Passerella di Poppa Nuova**

SCHEDA LAVORI: Marzo 2010

- Alaggio Varo e Manodopera
- Antivegetativa Brignola Cutter Autolevigante
- Antivegetativa Asse / elica (Propeller)
- Zinchi
- Tagliando Motore

(Olio Invertitore; Olio Motore; Filtro Olio; Filtro Gasolio; Sostituzione Prefiltro Gasolio;

- Pulizia Filtri Pompe Acqua
- Revisione Salpancora
- Revisione Zattera

SCHEDA LAVORI: Ottobre/Novembre 2010

- Alaggio Varo e Manodopera
- RIMOZIONE TOALE VECCHI STRATI Antivegetativa
- Trattamento preventivo Osmosi Con Epoxi cecchi 10 10
- Trattamento Antivegetativo Epossidico Coppercoat (Dura 10 Anni)
- Sostituzione Boccole Timone
- Sostituzione Boccola Asse Elica
- Sostituzione Valvole Prese a Mare
- Installazione Cassa Acque Nere
- Lucidatura totale Scafo