

LAVORI EFFETTUATI SU IMBARCAZIONE ELAN POWER 42 HT

Anno 2014:

- Installazione Radar Raymarine24 MN (€ 1.350,00)
- Installazione telecamera IR in sala motori con monitor B/N in plancia (€ 300,00)
- Installazione ulteriori mt. 50 catena 8 mm.e modifica musone di prua (€ 600,00)
- Installazione telecamere in pozzetto e all'interno imbarcazione (€ 1.250,00)
- Installazione del 2° plotter cartograficoNAVSTATION Suncolor da 6''' con antenna GPS incorporata (€ 650,00)
- Installazione 2° ecoscandaglio LowranceElite (€ 850,00)
- Oscuramento al 50% del pozzetto mediante applicazione pellicola termoriflettente su tutti i vetri dello stesso (€ 5.200,00).
- Installazione "fischio" omologato (€ 380,00)
- Installazione faro di ricerca (€ 410,00)
- Installazione dispositivo AIS collegato al plotter da 8" (€ 400,00)
- Installazione faro LED di poppa per ormeggio notturno (€ 200,00)

Anno 2015:

- Revisione RINA con scadenza 2020 (€ 900,00)
- Lucidatura scafo (€ 1.600,00)
- Applicazione wrapping laterale in colore grigio metallizzato e finta pelle su mobili pozzetto (€700,00)
- Sostituzione entrambe le eliche VOLVO (€ 4.800,00)
- Installazione sistema "Jet Thruster" JT50 della Hollandmarine (www.hollandmarineparts.nl) completo di n. 2 batterie Optima Yellow per traslazione poppa(€ 7.800,00)
- Installazione doppia autoclave con circuiti sezionabili (€ 550,00)
- Installazione telecomando wireless verricello elettrico con contimetri (€ 380,00)
- Sostituzione totale Batterie (n. 2x 148Ah – n. 2x180 Ah) (€ 750,00)
- Sostituzione rivestimenti n. 5 materassi (€ 500,00)
- Sostituzione rubinetti (€ 450,00)
- Sostituzione telo tetto apribile (€ 350,00)
- Installazione luci LED subacquee di poppa (€ 900,00)
- Installazione 2 lettori DVD nelle cabine (€ 250,00)

Oltre, naturalmente tagliandi invernali e di manutenzione con sostituzioni di giranti ogni anno compreso generatore