

Anno-Year 2017:

- Sostituzione impianto illuminazione con faretti a LED in tutta l'imbarcazione compreso pozzetto (€ 1.700,00) - Replacement lighting system with LED spotlights throughout the boat and also in the cockpit (€ 1.700,00)
- Modificato impianto elettrico sala motori con luci a strisce di LED (€ 300,00) - Modified engine room electrical system with LED strip lights (€ 300,00)

Anno-Year 2018:

- Sostituzione entrambe le turbine con altrettante nuove - Sbarco e reimbarco motori con sostituzione collettori scarico motori e pulizia e disincrostazione scambiatori di calore (complessivi € 9.200,00) / Replacement of turbines - Landing and re-loading of engines with replacement of engine exhaust manifolds and cleaning and descaling of heat exchangers (total € 9.200)
- Sostituzione batterie (n. 2 x 140 Ah e n. 2 x 180 Ah) (€ 820,00) - Replacement batteries (n. 2 x 140 Ah e n. 2 x 180 Ah) (€ 820,00)
- Sostituzione chiave e blocchetto accensione motore sx (€ 200,00) - Replacement of key and engine ignition lock left engine (€ 200,00)
- Modifica impianto elettrico con inserimento ulteriore batteria dedicata al solo generatore con proprio carica batterie (€ 250,00) - Electrical system modification with additional battery dedicated to the generator only with its own battery charger (€ 250,00)
- Installazione ulteriore carica batterie dedicato alle batterie OPTIMA YELLOW del JET THRUSTER posteriore (€ 150,00) – Installation of a charge battery only for jet thruster battery (€ 250,00)
- Sostituzione inverter 220V con altro nuovo da 2.000W (€ 600,00) inverter replacement with a new inverter of 2.000 W (€ 600,00)
- Inserimento ulteriori n. 2 pompe di sentina nella parte centrale della sentina comandate manualmente (€ 550,00) - Installation of n.2 additional manual bilge pumps (€ 550,00)
- Sostituzione frigorifero in dinette (€850,00) – replacement internal fridge (€ 850,00)
- Sostituzione microonde (€ 120,00) – replacement microwave (€ 120,00)
- Sostituzione scheda impianto condizionamento CLIMMA e pannello di controllo in dinette (€ 1.150,00) – replacement air conditioning system board CLIMMA and control panel in dinette (€ 1.150,00)
- Sostituzione rubinetteria in entrambi i bagni (€ 290,00) – Replacement of the taps in each toilette (€ 290,00)
- Modifica scarico doccia bagno di prua con inserimento ulteriore valvola non ritorno e nuova pompa scarico completa di nuovo interruttore da immersione (€ 250,00) - Toilet drainage bow change with additional non-return valve and new drain pump complete with new dive switch (€ 250,00)
- Sostituzione presa di banchina da 32A con relativo adeguato cavo (€ 220,00) - Replacement of 32A shore supply and cable

Per un totale di Euro 14.650,00 – total € 14.650,00

Anno - year 2019:

- Sostituzione rivestimenti ecopelle divano in dinette (€ 1.200,00) - Replacement of faux leather of the sofa in the dinette (€ 1.200,00)