

Scheda allegata 2

Migliorie eseguite nell'anno 2010:

Costruzione del pulpito inox 316 con delfiniera.
Costruzione di un bimini inox 316 sul FLY
Costruzione di un pulpito inox 316 a poppa con policarbonato fumè
Costruzione di una plancetta maggiorata di poppa
Sostituzione tappezzerie totali
Nuove lampade nelle camere da letto
Costruzione parquet di Teak nel salone
Costruzione di un tavolo dinette
Costruzione di tre panche nella dinette
Costruzione di un tavolo in radica nel Salone con sei poltroncine
Costruzione di due pareti a specchio nel salone
Sostituzione di tutti i pannelli laterali nel salone in radica di Erable
Sostituzione della moquette nelle cabine, sostituzione dei rubinetti nei bagni
Sostituzione dei porta asciugamani nei bagni
Sostituzione di un lavandino nel bagno padronale
Sostituzione di uno specchio nel bagno padronale
Montaggio di tre specchi nelle testate dei letti delle tre cabine.
Sostituzione piano di lavoro cucina
Sostituzione del Teak dello sportello del Fly
Sostituzione forno microonde combinato
Sostituzione pavimento in parquet in cucina

Nuovi Lavori eseguiti nell'anno 2011

Tagliando motori con sostituzione filtri e giranti
Nuova installazione doppio timone con pompa idraulica sul Fly.
Sostituzione prese a mare, spostamento intercettatori di gasolio a poppa.
Costruzione di un mobile consolle di comando sul FLY
Sostituzione delle elettrovalvole di scarico dei bagni,
Nuova installazione fari sottomarini di poppa
Nuova installazione fari esterni ed interni di poppa
Nuova installazione impianto telefonico intercomunicante ogni cabina.
Nuova installazione Inverter 220 /24 V. da 1500 W.
Nuova installazione Caricabatteria da 150 A.
Nuova installazione altoparlanti nel salone.
Nuove Batterie motori
Revisione totale passerella idraulica.
Revisione totale verricello ancora.
Revisione totale e sostituzione flaps e tubazioni
Certificato RINA 2015

Nuovi lavori eseguiti nel 2012

Sostituzione 3 pompe automatiche di sentina.
Sostituzione 1 pompa di sentina
Sostituzione pompa antincendio 220 V,
Sostituzione pompa acque chiare.
Sostituzione pompa scarico acqua WC.
Sostituzione frigo nuovo.
Revisione totale 2 scambiatori di calore.
Teli copertura parabrezza
Nuova poltrona sul fly con base inox
Nuove scritte sul pannello elettrico.
Quattro parabordi

Otto fodere parabordi nuove
Telecomando e centralina nuova passerella idraulica
Antenna TV digitale e diramazioni con collegamenti in ogni cabina
Nuovi impianti allarme allagamento sentina con protezione sirene IP 65
Nuovo faro manuale
Rifacimento linea di galleggiamento nera
Sostituzione tre tergicristalli e valvola lavaggio vetri.
Nuovi copri materassi letti cabina marinai
Sostituzione cieli in similpelle nel salone e nelle cabine
Nuova morsa nell'officina
Rivestimento mobili in laminato azzurro in cucina
Nuovo lampadario a Led nel salone
Sostituzione stop motori
Sostituzione stacca batterie generale
Sostituzione altoparlanti sul Fly
Sostituzione altoparlanti Cabina Marinai
Sostituzione accessori bagni cabina Mariani
Sostituzione fodere e tende cabina Marinai
Impianto antincendio fisso CO2 sostituito a nuovo ed estintori sostituiti e collaudati.
Sostituzione motore vetro sx salone.
Acquisto vernici varie
Pavimento Fly in Teak
Mano d'opera per :
Verniciatura catena e ancora e gavone porta catena
Verniciatura di tutte le sentine
Verniciatura della cabina marinaio
Verniciatura della prua e poppa
Verniciatura tavolo sul Fly
Verniciatura degli infissi parabrezza

LAVORI DA COMPLETARE A CARICO DELL'ACQUIRENTE
E
NON COMPRESI NEL PREZZO DI VENDITA

Antivegetativa carena e zinchi
Terza mano di verniciatura con vernice International Perfection della sopra coperta
Verniciatura Fly
Batterie servizi .
Cambio batterie e olio e filtri gruppi elettrogeni
Revisione pompa acqua gruppo elettrogeno 6 KW
Controllo e taratura strumentazioni.
Revisione zattera 12 persone
Montaggio Verricello di prua già revisionato
Montaggio autoclavi acqua sanitaria già revisionata
Fissaggio e riparazione plancia di poppa
Lavaggio carena ed antivegetativa
Sostituzioni motorino elettrico vetro destro nel salone
Sboccaggio elettrovalvola bagno wc marinaio
Sostituzione fusibile galleggiante acque chiare
Fissaggio e riparazione della plancetta di poppa a seguito di un urto avvenuto il 17.12.2011.