



Scheda Imbarcazione usato - N# 883

// Conam 58
 Anno di Costruzione : 2001
 Prezzo: € 150.000/00

Dati Generali

Cantiere	Conam	Lunghezza f.t. (m)	16,47
Modello	Conam 58	Larghezza f.t. (m)	4,50
Bandiera	IT		

Motori Principali

N# Motori	2x715 hp	Marca	Volvo Penta D12-700
Trasmissioni	Linea d'asse	Ore motori	800
Velocità	32 kn	Revisionati	Ordinaria

Disposizione Interna

N# Posti Letto	6 + 1	N# Cabine	3 + 1
N# Bagni	2 + 1	N# Docce	2 + 1
Cucina	Si	Forno	Si
Interni	Ciliegio Lucido	Cabina Marinaio	No

Accessori di armamento

Hard Top, Elica di prua, Frigo/Freezer, Passarella Idraulica, Flaps, Generatore, Raddrizzatore, Boiler, Autoclave, Dotazioni di sicurezza, Aria Condizionata

Strumentazione & Elettronica

Stereo, TV, VHF, GPS, Radar, Plotter, Ecoscandaglio, Autopilota

DISPOSIZIONE INTERNI

Cabina padronale con bagno
2 Cabine ospiti doppie con letti in piano
2 Bagni separati
Cucina in ambiente separato.
Cabina marinaio a poppa, con servizi propri.

DESCRIZIONE ACCESSORI & STRUMENTI

2x Ice Marker, TV LCD, Flaps con indicatori, GPS Raytheon RT-620, Radar FURUNO,
Ecoscandaglio Raymarine, Autopilota Raymarine, Plancetta di poppa con Lift, Teak nella dinette e su Plancetta di poppa.

Elenco lavori eseguiti nel 2016:

- Rifacimento mobili cucina
- Sostituzione cucina (4 Fuochi ad induzione)
- Sostituzione frigorifero (grande)
- Sostituzione lavello completo fontana
- Installazione doppio autoclave
- Installazione carica batterie Mastervolt professionale (NUOVO)
- Installazione batterie servizi (NUOVE)
- Revisione integrale impianto aria condizionata con pompe nuove
- Sostituzione pompa pilota automatico (NUOVA)
- 2 TV nuove
- Antenna digitale nuova
- Revisione antenna satellitare totale
- 2 Computers motori nuovi (IN AGGIUNTA AGLI STRUMENTI ANALOGICI)
- Revisione completa passerella idraulica (GARANZIA BESENZONI PER 10 ANNI)
- Revisione completa impianto LIFT pedana poppa
- Lucidatura integrale
- Cuscineria esterna nuova
- Ripristino integrale TEAK e gomma
- Ripristino impianto RADAR
- Tromba nuova
- Stereo nuovi
- Pompe di sentina (4) e galleggianti nuovi
- Impianti automatici scarico acque di poppa e canali laterali (NUOVI)
- Parziale ripristino impianto insonorizzazione sala macchine