

MABLU

Elenco lavori e manutenzioni effettuate

Durante l'inverno 2008-2009 e 2009-2010 l'imbarcazione è stata sottoposta ad un profondo refitting che ha visto coinvolti tutti gli elementi della barca. Alla fine dei lavori la stessa è completamente paragonabile ad una imbarcazione nuova e completamente a norma con tutte le nuove normative STCW95

CARROZZERIA (2010)

Scafo:

Smontaggio accessori (griglie, fregi ecc) carteggiatura totale, stuccatura di graffi, passaggio di due mani di fondo con carteggiatura ad ogni passaggio. Lavaggio totale, verniciatura con 3 mani di vernice bi componente jotun con carteggiatura ad ogni passaggio. Sabbiatura di tutti gli accessori in alluminio e acciaio, 2 mani di fondo e verniciatura. Ripristino fascia metallizzata come da colori originali.

Tuga:

Smontaggio accessori (griglie, fregi etc) carteggiatura totale, verifica qualità legni con sostituzione di alcune tavole alle porte di uscita dinette e cucina, sostituzione di molte viti in acciaio, stuccatura di graffi, passaggio di due mani di fondo con carteggiatura ad ogni passaggio. Lavaggio totale, verniciatura con 3 mani di vernice bi componente jotun con carteggiatura ad ogni passaggio. Sabbiatura di tutti gli accessori in alluminio e acciaio, 2 mani di fondo e verniciatura. Ripristino fascia metallizzata come da colori originali. Carteggiatura e verniciatura di tutti i gavoni di prua del gavone di poppa, e di tutti gli accessi ai vani tecnici (vano carico acqua, gasolio, antincendio).

Sostituzione completa parabrezza Fly, verniciatura con vernice antisdrucchiolo in alcuni punti (parte superiore roll bar del Fly e copertura zona comando con profilo con vernice lucida)

Coperta:

Verifica spessore teak. (min 80 mm) con sostituzione di tutte le parti con spessore inferiore anche del fly. Rigommatura del Teak ove necessario e carteggiatura totale.

Bottazzo e falchetta:

sostituzione di tutte le viti, sostituzione di tutti i tappi in teak (min 80mm) e carteggiatura totale bottazzo. Pitturazione totale falchetta con vernice tipo originale bucciata.

MECCANICA / CANTIERISTICA (2009-2010)

Generatori:

Sostituzione filtri, manicotti (2009), cinghie, batterie (2009), spazzole motorini avviamento, stacca batterie (2009), pompe gasolio con acquisto di pompe gasolio di rispetto (2009). Sostituzione prese a mare (2010). Controllo stato testate, cilindri e pistoni (2009). Smontaggio, saldature e controllo marmitte e scarichi (2010)

Pitturazione (2010) , rifacimento insonorizzazione (2009), tagliandi (2010). Sostituzione dell'avvolgimento del generatore 1 (2009)

Motori:

Sostituzione iniettori (2009) cinghie (2010) , filtri (2010), manicotti (2009), sostituzione scarichi e marmitte (2009) smontaggio, riparazione con saldature a filo delle marmitte e degli scarichi (2010), pitturazione coperture scarichi e marmitte (2010), guarnizioni testata motori (2009). Controllo con sonda dei cilindri e dei pistoni (2009). Sostituzione valvola motore Sx (2009), camicia e pistone usurato (2009). Smontaggio, verifica a banco e pulizia inter cooler e turbine (2010). Smontaggio e pulizia scambiatori (2010). Sostituzioni di varie guarnizioni in acciaio e cartone (2010). Verifica al computer dei valori di compressione, dei carichi, delle temperature dei gas di scarico e del rapporto scarichi, compressione, eliche con ripristino valori giri motori massimi di 2300 RPM (2010) .

Sostituzione filtri aria (2009). Sostituzione batterie (alcune nel 2009 altre nel 2010). Sostituzione liquidi raffreddamento ed oli (2010). Sostituzione di indicatori pressione olio e temperature acqua in

plancia (2009). Manutenzione invertitori, con sostituzione olio idraulico, con sostituzione di alcuni componenti, verifica dischi (2009). Verifica tenute astucci assi motori (2010). Sostituzione cannetta gasolio motore sx (2010), Pitturazione totale motori colore ocra originale (2010).

Sala macchine

Sostituzione prese a mare motori (2009), prese a mare generatori (2009) e prese a mare pompe bagni (2009). Pulizia cassa di decantazione gasolio (2010), verifica e pulizia con agenti chimici di casse gasolio (2010) , sostituzione tubi di ritorno alle casse del gasolio inutilizzato ad entrambi i motori (2009) . Sostituzione e/o riparazione valvole di compensazione casse gasolio (2010) . Smontaggio, prova a banco e sostituzione di vari componenti dei motorini elettrici ventole sala macchina (2010). Pitturazione completa sala macchina e sentine (2010). Apertura e pulizia casse acqua (2009).

Carena

La carena è stata portata a zero nel 2008 e sono state effettuate tre mani di antivegetativa.

Sostituzione zinchi e due mani di antivegetativa (2009) (2010).

Aria condizionata:

Controllo generale (2010) , verifica perdite freon (2010) , verifica pompa di innesco acqua dolce (2010), verifica rumorosità con sostituzione boccole pompe (2009), verifica rumorosità split nelle varie cabine (2009). Sostituzione prese a mare e verifica impianto elettrico (2009) , pitturazione pompe (2010)

Autoclave

Sostituzione autoclave (2009) , sostituzioni polmoni autoclave e montaggio di una autoclave 24volts di emergenza (2010) .

Dissalatore:

Controllo, sostituzione filtri carbone attivo (2010).

Elica di prua

Sostituzione centralina (2009), verifica impianto idraulico con sostituzione di tutti i manicotti ed i tubi (2009). Sostituzione olio impianto idraulico, termostato temperatura olio e lampadine spie. Sostituzione elettrovalvole (2009)

Gru Tender

Smontaggio e prova a banco motore (2009). Sostituzione olio pistoni (2009). Sostituzione cavo acciaio (2010)-

ELETTRONICA

G.p.s.

Installazione nuovo impianto con doppia postazione di impianto 12 “ Raymarine (2009)

Vhf

Nuovo con distress (2010)

SSB

Ripristino SSb come da normativa (2010)

Profondimetro

Installazione nuovo impianto sul fly Raymarine. (2009)

Pilota automatico

Installazione nuovo strumento sul fly (2009), verifica impianto con sbarco, prova a banco della pompa idraulica (2009). Sostituzione elettro valvole e boccole di tenuta (2009). Taratura con giri di bussola (2009)

SICUREZZA

Impianto anti incendio

Sostituzione bombola sala macchina con nuovo impianto MF200 (2009). Verifica impianto e messa a norma dello stesso secondo nuove normative. Verifica funzionamento ghigliottine (2009). Acquisto estintori nuovi per ogni locale (2009). , coperta antincendio per cucina (2009). , verifica impianto allarmi fumi e temperature (2009).

Sbarco, prova a banco Pompa anti incendio con sostituzione boccole motorino. Sostituzione tubi di aspirazione da sentine (2009).

Dotazioni(2009).

Adeguamento dell'imbarcazione alle nuove normative STCW95. Acquisto salva genti a norma adulti e bambini, adeguamento e verifica zattere di salvataggio, acquisto impianto Epirb, acquisto radio per tender, acquisto di tutti i prodotti di supporto ad interventi di primo soccorso previsto dalle tabelle 1 e 2 della normativa STCW95.

Zattere ed estintori:

Rigenerazione zattere e ricarica estintori (2010)

IMPIANTI

Impianto bagni: (2009).

Sostituzione delle pompe dei bagni (in uso e di rispetto) controllo di tutte le tubazioni con smontaggio e pulizia e sostituzione di tutte le elettro valvole.

Impianto elettrico(2009).

Verifica impianto elettrico 220, 380 e 24 volts. Sostituzione cassetta sala macchine, controllo carica batterie ed assorbimento vari elementi. Sostituzione 8 batterie.

ALTRO

Tender:

Sostituzione pompe sentina, impianto elettrico, batteria, riparazione vetroresina chiglia (2009). tagliando motore.(2010),

Pozzetto:(2010).

Pitturazione tavolo e sostituzione sedie con N° 8 sedie a regista Unopiù con cuscineria bianca.

INTERNI

Dinette:

Rifacimento parquet in dinette e nelle scale di discesa cabine e di salita al fly .(2010),. Sostituzione generale tappezzerie, quadri, tappeto e tende.(2010), . Smontaggio di tutti i cieli, sostituzione di alcuni tubi di scolo delle acque del fly .(2010),, pitturazione totale delle plafoniere .(2010),, sostituzione abatjour 2010), lucidatura mobili .(2010),

Zona comando:

Sostituzione pelle poltroncina comando e divanetto .(2010), sostituzione pelle plancia comando (2010),. Smontaggio , pulizia e controllo Ice maker .(2010),

Cucina

Verifica frigo e freezer, rifacimento parquet cucina, sostituzione rubinetto, sostituzione lavastoviglie (2009)

Cabine

Sostituzione maniglie porte, accessori bagni e rubinetti (2009). Sostituzione di molte valvole di chiusura idrauliche bagni (2009). Sostituzione moquette (2009), quadri, copriletti, tende, copri testata letti, copri piumoni (2010). Sostituzione asciugamani (2009), tappeti bagni, coprimaterassi e materassi (2009).

Accessori

Tovaglie e tovaglioli in stoffa nuovi, bicchieri nuovi, accessori cucina nuovi (2009)