



Roberto Forti

Shipbrokers & Marine Consultant

Adriatic Princess II



Costruzione: Cantiere Boschetti di Cesenatico – 1992
Materiale/Struttura: Scafo e sovrastrutture in legno/Tipo trasversale
Classe: C* 100-A-1.1 NAV. NAZ. Speciale
Carena: a spigolo semiplanante adatta per il trasporto veloce
Dimensioni: 31,25 m / 25,80 m / 7,20 m /
Altezza costruzione: 2,60 m
Immersione a pieno carico: 1,21 m
Stazza Lorda: 78 Tonn
Portata passeggeri: 350
Motori: 2 x Mitsubishi S12 A2 – matricole n. 20473 e n. 20484
Velocità a pieno carico: 18 nodi
N. 2 Aux. F.lli Stamegna – modello SM 300 – 400 V. – 22,5 KW. Matricola 03411
SM 1000 – 400 V. – 80 KW. Matricola 03311

N. 1 bow thruster Ditta Romagnoli tipo BTX1200

Eliche: bronzo – Ot/Man 5 pale (Dx+Sx) d. 375mm.

Quadro elettrico con armadio e inverter 45 Kw per Bow thruster completo di n. 2 Joystick IP65

Roberto FORTI Ship & Yacht Brokers

Genoa Branch Office

Phone: +39 010 8566.857 • **Fax:** +39 010 4209.1111 • **Mobile:** +39 335 594.3556

E-mail & MSN Messenger: r.forti@forti.it • **Skype:** forti.roberto • **Yahoo Messenger:** fortiroberto



FYP s.r.l.

P.I & C.F: 01635610494~ Ruolo Mediatori Marittimi di Livorno n° 224 - 227

Porto Azzurro (Head Office) • **Genoa** (Branch Office) • **Milan** (Representation Office) • **Cairo** (Representation Office)

C:\Documents and Settings\italia2\Documenti\Dropbox\Navi\Adriatic Princess II\Adriatic Princess II.doc



Roberto Forti

Shipbrokers & Marine Consultant

CONSIDERAZIONI

La nave è stata sottoposta a lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione a seguito del rilascio autorizzazione n. 04/2011 del 13 /01/2011

Elenco dei principali lavori eseguiti sulla nave:

- Sabbatura del fondo e del fianco fino a capo di banda;
- Sostituzione ove necessitava ed aggiunta compensato da 12 mm sul fasciame del fondo a prua zona bow-thrust;
- Ricostruzione spigoli esterni alti e bassi;
- Stuccatura e verniciatura completa fondo e fianco;
- Ripristino scalmotti fino a circa metà nave;
- Verniciatura completa saloni interni, previo smontaggio arredamento con fondi e smalti ignifughi,
- Ripristino coperta II e III ponte e finitura con materiale Flexitec,
- Modifiche in plancia con costruzione nuova consolle comando;
- Verniciatura esterna sovrastrutture;
- Sistemazione del cielo del salottino II ponte;
- Ripristino controsoffitti ed applicazione di rivestimenti scamosciati di 4 mm in materiale ignifugo con applicazione di 8 cornici con illuminazione a led multicolore e finitura in alluminio specchiato;
- Nuovi rivestimenti con scamosciato imbottito con gomma ignifuga sulle sedute;

Roberto FORTI Ship & Yacht Brokers

Genoa Branch Office

Phone: +39 010 8566.857 • **Fax:** +39 010 4209.1111 • **Mobile:** +39 335 594.3556
E-mail & MSN Messenger: r.forti@forti.it • **Skype:** forti.roberto • **Yahoo Messenger:** fortiroberto



FYP s.r.l.

P.I & C.F: 01635610494~ Ruolo Mediatori Marittimi di Livorno n° 224 - 227

Porto Azzurro (Head Office) • **Genoa** (Branch Office) • **Milan** (Representation Office) • **Cairo** (Representation Office)

C:\Documents and Settings\italia2\Documenti\Dropbox\Navi\Adriatic Princess II\Adriatic Princess II.doc



Roberto Forti

Shipbrokers & Marine Consultant

- Ripristino dei tavoli;
- Sostituzione finestre zona bar;
- Nuove tende in tessuto ignifugo;
- Applicazione di porta poppiera inox e cristallo con logo Armatore di tipo certificata;
- Verniciatura e sistemazione bagni;
- Controllo e ripristino serrature e binari porte;
- Sostituzione dei vecchi gruppi elettrogeni con nuovi gruppi marca Fli Stamegna modello SM 300 - 400V. - 22,5kW. e SM 1000 - 400V. - 80kW.;
- Rifacimento impianto elettrico con nuovi quadri; i quadri elettrici esistenti rimasti a bordo sono stati smontati, ripristinati, verniciati e con grafica sostituita;
- Nuova strumentazione di bordo fornita dalla ditta Lubrano Luigi comprendente : radar/chart/plotter Furuno M1944CBB, completo di accessori; chart/plotter Furuno GD-1920c BB, completo di accessori; cartuccia C-Map. Wide Support SD; numero tre monitor 17" LCD colori; antenna GPS+PCB Arpa ARP11+PCB interfaccia AIS.; GPS Furuno GP-32 WAAS, completo; Ecoscandaglio Furuno FCV-620+trasduttore bronzo; Pilota automatico Furuno Nav.-700+bussola PG-500; pompa elettroidraulica 24V.cc.+valvola regolazione; quattro piastre di massa 300x80; tiller timone idraulico; rete per sistema navnet;
- Applicazione di nuovo bow thruster Ditta Romagnoli tipo BTX1200;
- Montaggio di un nuovo motore per verricello di tipo elettrico 400V. a velocità variabile. Catena zincata calibrata diam. 16mm. l=110m. - kenter zincata Diam. 16mm. grado Q2, il tutto collaudata R.I.Na. 11.RA.01.2.22 (ditta Italmet);

Roberto FORTI Ship & Yacht Brokers

Genoa Branch Office

Phone: +39 010 8566.857 • **Fax:** +39 010 4209.1111 • **Mobile:** +39 335 594.3556

E-mail & MSN Messenger: r.forti@forti.it • **Skype:** forti.roberto • **Yahoo Messenger:** fortiroberto



FYP s.r.l.

P.I. & C.F. 01635610494 - Ruolo Mediatori Marittimi di Livorno n° 224 - 227

Porto Azzurro (Head Office) • **Genoa** (Branch Office) • **Milan** (Representation Office) • **Cairo** (Representation Office)

C:\Documents and Settings\italia2\Documenti\Dropbox\Navi\Adriatic Princess II\Adriatic Princess II.doc



Roberto Forti

Shipbrokers & Marine Consultant

- Ripristino e sistemazione di tutti gli impianti di bordo (sentina, incendio, CO2, marpol e acque lavanda ecc.) con sostituzione di n. 6 pompe e manutenzione completa delle pompe non sostituite;
 - Revisione completa dei motori Mitsubishi S12 A2 matricole n. 20473 e n. 20484, fornitura ed installazione due elementi elastici per Rato-S per giunto Vulkan (ditta Vulkan Italia s.r.l.) ;
 - Controllo assi ed eliche con equilibratura;
 - Sistemazione e rimontaggio della centralina Flap.;
 - Sistemazione in sala macchine di numero quindici pannelli di coibentazione con controllo e ripristino con nastro adesivo e viti di quelli già esistenti;
 - Sistemazione degli impianti relativi alla macchina con sostituzione di alcune tubazioni ed interventi sulla ventilazione;
 - Montaggio di una gruetta per gommone in acciaio inox verniciato;
 - Nuova passerella in alluminio; riparazione di numero due passerelle in alluminio;
 - Installazione dell'impianto interfono a 5 stazioni.
- Tutti questi lavori (con evidenza nella fattura di cui all' All.1) compresi quelli non riportati nell' elenco di cui sopra sono stati eseguiti sotto la sorveglianza del R.I.Na.

Roberto FORTI Ship & Yacht Brokers

Genoa Branch Office

Phone: +39 010 8566.857 • **Fax:** +39 010 4209.1111 • **Mobile:** +39 335 594.3556
E-mail & MSN Messenger: r.forti@forti.it • **Skype:** forti.roberto • **Yahoo Messenger:** fortiroberto



FYP s.r.l.

P.I & C.F: 01635610494~ Ruolo Mediatori Marittimi di Livorno n° 224 - 227

Porto Azzurro (Head Office) • **Genoa** (Branch Office) • **Milan** (Representation Office) • **Cairo** (Representation Office)

C:\Documents and Settings\italia2\Documenti\Dropbox\Navi\Adriatic Princess II\Adriatic Princess II.doc



Roberto Forti

Shipbrokers & Marine Consultant



Roberto FORTI Ship & Yacht Brokers

Genoa Branch Office

Phone: +39 010 8566.857 • **Fax:** +39 010 4209.1111 • **Mobile:** +39 335 594.3556

E-mail & MSN Messenger: r.forti@forti.it • **Skype:** forti.roberto • **Yahoo Messenger:** fortiroberto



FYP s.r.l.

P.I & C.F: 01635610494~ Ruolo Mediatori Marittimi di Livorno n° 224 - 227

Porto Azzurro (Head Office) • **Genoa** (Branch Office) • **Milan** (Representation Office) • **Cairo** (Representation Office)

C:\Documents and Settings\italia2\Documenti\Dropbox\Navi\Adriatic Princess II\Adriatic Princess II.doc



Roberto Forti

Shipbrokers & Marine Consultant



Roberto FORTI Ship & Yacht Brokers

Genoa Branch Office

Phone: +39 010 8566.857 • **Fax:** +39 010 4209.1111 • **Mobile:** +39 335 594.3556

E-mail & MSN Messenger: r.forti@forti.it • **Skype:** forti.roberto • **Yahoo Messenger:** fortiroberto



FYP s.r.l.

P.I & C.F: 01635610494~ Ruolo Mediatori Marittimi di Livorno n° 224 - 227

Porto Azzurro (Head Office) • **Genoa** (Branch Office) • **Milan** (Representation Office) • **Cairo** (Representation Office)

C:\Documents and Settings\italia2\Documenti\Dropbox\Navi\Adriatic Princess II\Adriatic Princess II.doc



Roberto Forti

Shipbrokers & Marine Consultant



Roberto FORTI Ship & Yacht Brokers

Genoa Branch Office

Phone: +39 010 8566.857 • **Fax:** +39 010 4209.1111 • **Mobile:** +39 335 594.3556

E-mail & MSN Messenger: r.forti@forti.it • **Skype:** forti.roberto • **Yahoo Messenger:** fortiroberto



FYP s.r.l.

P.I & C.F: 01635610494~ Ruolo Mediatori Marittimi di Livorno n° 224 - 227

Porto Azzurro (Head Office) • **Genoa** (Branch Office) • **Milan** (Representation Office) • **Cairo** (Representation Office)

C:\Documents and Settings\italia2\Documenti\Dropbox\Navi\Adriatic Princess II\Adriatic Princess II.doc