

X-YACHTS X-512 n.04 1991 /2002

L.f.t.: 15.590 ; B.mx. :4.500; Pesch.2.800; Disl.13.658 Kg.

Motore Yanmar 85 HP (revisione previo sbancamento dello stesso, riverniciatura, sostituzione invertitore ed asse 2003)

Versione armatoriale ,cabina armatoriale con locale w.c. e locale doccia,n. 2 cabine ospiti con ciascuna proprio locale w.c.,dinette,cucina ,cabina marinaio con proprio w.c.

Coperta in teak 1999.

Poppa con plancia con rivestimento in teak,passerella inox/teak.

Avvolgifiocco reckmann, rotaia Harken per randa full batten ,lazy jacks.

Randa con golfare fisso (modifica eseguita da x-yachts 2002) e rotaia in dotazione.

Tavolo pozzetto,spray-hood.

Elica max prop 3 pale.

Impianto acqua calda /fredda, doccia est. c/f ,riscaldamento nelle tre cabine e nella dinette.

Autopilota Autohelm 7000; 2x log,speed,eco Autohelm st 60 2002; vhf Shipmate; g.p.s. plotter Garmin;radio c.d. casse interne ed esterne.

Trattamento epossidica anti osmosi eseguito da X-YACHTS

Vele:randa spectra,genoa medio,pesante,spinnaker

Tender eurovinil vtr.2,7 (2002) con f.b. mercury 5 hp (2003)

Tendalino , cappa copri randa ,copri timoni

Imbarcazione acquistata nell'estate 2002 dall'attuale proprietario dal cantiere X-YACHTS che l'aveva ritirata in permuta da un proprio cliente. In quel contesto il cantiere ha effettuato oltre le opere già menzionate il seguente refitting:sostituzione di tutti i paioli interni,sostituzione di tutti gli osteriggi esterni,impiallicciamento di parte delle paratie e degli arredi in teak, revisione di tutti gli impianti con sostituzione dei corpi illuminanti. E' stata rilasciata formale garanzia di un anno per scafo ,bulbo , timone e coperta.

Ultimi lavori 2006:

-FIOCCO 115 % CRUCIANI

-SPRAY HOOD,COPRI TIMONI,COPRI RANDA BLU NAVY Ditta FILODORO

-GPS esterno RAYMARINE

LAVORI 2007

Rifacimento n.2 serbatoi acqua e nuovo serbatoio nafta 100 lt.

Randa e spinnaker 0.75 cruciani

Sostituzione frigo e cucina

Rifacimento totale tappezzeria interna

Installazione nuovo autopilota autohelm 8002 e nuovo radiotelefono vhf simrad

Nuove drizze spinnaker in spectra

LAVORI 2008

Scotte randa e fiocco nuove

Gommatura coperta in teak

LAVORI 2009

Rifacimento del gel-coat dello scafo

Rifacimento del teak

Rifacimento rigging completo

Motorizzazione di un winch

Verniciatura timoni e rifacimento pelle di protezione

Nuovo genoa 105 % cruciani

Nuovo asimmetrico cruciani

LAVORI 2010

Sostituzione motorino accensione e fornitura di similare apparato di rispetto.

Riccoppalatura parte dinette

Fornitura e posa in opera di bompreso in carbonio

Sostituzione di tutte le prese a mare

Nuovi braccia e scotte per spinnaker