

Report del 26 ott. 2012



La carena è stata scartavetrata, ed è pronta per la prima mano di antivegetativa.





Le vere, effettive ore di motore sono 1.266














Le pompe wc sono state cambiate con quelle ultimo tipo, con il blocco.
Tutte le tubazioni sono state cambiate (Osculati).
Il giallo in fondo è olio.



Yanmar 4JH3 – TE / 75 CV

A carena pulita, a 2.200 giri velocità 7,2 knt, consumo lt **2,2** h