



DATI TECNICI



CANTIRE - MODELLO	GAGLIOTTA GAGLIARDO 37
ANNO COSTRUZIONE	2006
CATEGORIA:	USATO
LUNGHEZZA SCAFO:	11,40 Metri
LARGHEZZA SCAFO:	3,50 Metri
DISLOCAMENTO	6,5 T
SERBATOI CARBURANTE	1400 Litri
SERBATOI ACQUA	700 Litri
MATERIALE COSTRUZIONE	VTR
NUMERO PERSONE A BORDO	12
MOTORIZZAZIONE - ORE	YANMAR 2 X 315 - ORE 700
TRASMISSIONE	LINEA D'ASSE
VELOCITA' DI CROCIERA / MAX	27/30
CABINE	1
CABINE EQUIPAGGIO	-
BAGNI	1
BAGNI EQUIPAGGIO	-
PREZZO	€ 90.000

ACCESSORI:

GENERATORE MASE 3,5 KW (100 ORE), TECK MASSELLO IN POZZETTO, ARIA CONDIZIONATA, CUCINA ESTERNA CON FRIGO, CUCINA INTERNA CON FRIGO (NUOVA), TECK INTERNO, VERSIONE HARD TOP, GPS 7 LOWRANCE HDS7 TOUCH SCREEN UTIMA GENERAZIONE, PILOTA AUTOMATICO RAYMARINE, FLAPS, VHF, PASSERELLA IDRAULICA CON TELECOMANDI WIRELESS, IMPIANTO STEREO FUSION (BLUETOOTH-USB) CON SUBWOOFER IN POZZETTO, ANTENNA TV DIGITALE, BUSSOLA, DOCCIA CON MILESCIATORE A POPPA, DOCCIA A PRUA, 2 TV LCD, APERTURA SALA MACCHINE ELETTRIDRAULICA, MATERESSO CABINA ARMATORE IN LATTICE .

DESCRIZIONE:

GLI SPAZI ESTERNI ARIOSI E CONFORTEVOLI INVITANO A VIVERE IL MARE, LA PLANCETTA DI POPPA AMPIA, IL POZZETTO È ARREDATO CON DIVANI COMODI ED INOLTRE LA CUCINA ESTERNA RENDE IL POZZETTO ANCORA PIU' VIVIBILE, I CAMMINAMENTI VERSO PRUA SONO MOLTO AGEVOLI, A PRUA TROVIAMO UN AMPIO PRENDISOLE RIPOSANTE E CON UNA POSIZIONE MOLTO SICURA. SCENDENDO SOTTO COPERTA TROVIAMO SULLA DRITTA LA CUCINA E A SINISTRA IL LOCALE BAGNO CON DOCCIA, CAMMINANDO VERSO PRUA TROVIAMO L'AMPIA DINETTE A SINISTRA I DUE DIVANI CONTRAPPOSTI CON TAVOLO ED A DRITTA UN AMPIO DIVANO, ALL'ESTREMA PRUA TROVIAMO LA CABINA ARMATORIALE DOTATA DI TUTTI I CONFORT TV-ARIA CONDIZIONATA.

LAVORI 2017/18:

- RIFACIMENTO DI TUTTE LE TAPPEZZERIE ESTERNE (SOFT MARINE)
- SOSTITUZIONE CRISTALLI HARD TOP
- RIVERNICIATURA DELLA STRUTTURA HARD TOP
- SOSTITUZIONE BATTERIE (LUGLIO 18)
- SOSTITUZIONE BOTTAZZO IN ACCIAIO

LAVORI 2018/19

- SOSTITUZIONE GOMITI DI SCARICO IN ACCIAIO INOX
- RINNOVO RINA
- TAGLIANDI MOTORI
- TAGLIANDO GRUPPO ELETTROGENO

NOTE:

IMBARCAZIONE IN OTTIME CONDIZIONI GENERALI

SEMPRE RIMESSATA AL COPERTO DA PERSONALE SPECIALIZZATO













