



STUDIO TECNICO ANTONIO GUIDA PERIZIE NAUTICHE

Iscriz. Albo Naz. P. A. N° 6904

Albo Periti Navali CCIAA SALERNO N° 899

Iscriz. Reg. personale tecnico delle costruzioni navali Capitaneria di Porto di Salerno al N° 68

RAPPORTO DI VISITA PER L'ASSICURAZIONE DI IMBARCAZIONE O NAVE DA DIPORTO (di età superiore a 9 anni)

Imbarcazione visitata il : 09 - 11/04/2009 presso : PORTO MARINA DI STABIA

galleggiante ☒ a secco ☐

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMBARCAZIONE

Denominazione : " MABLU " Bandiera : ITALIANA

Sigla e numero di iscrizione : VG 3011 D Ufficio di iscrizione : CAPITANERIA DI PORTO
VIAREGGIO

Proprietario : MERCANTILE LEASING Armatore: LUXURY CHARTER srl

Licenza di abilitazione alla navigazione n° : 167249 Limiti di navigazione : SENZA LIMITI

n° max. persone trasportabili : 16 Annotazioni di sicurezza valide fino al : 2011

Registro di classifica : QUALITY & SECURITY ultima visita eseguita il : 2009

DATI DELLO SCAFO

Tipo (a vela, a vela con motore aux., a motore, a motore con vela aux) : A MOTORE

Costruttore : C.N. " CANTIERI DI PISA " Anno di costruzione : 1993 Modello : AKIR 25 S

Materiale di costruzione : P.R.F.V. Lunghezza f.t.: 23,92 Larghezza: 6,08 T.S.L.: 49,60

Velocità max nodi : 22 Dichiarata da : ARMATORE

Ricostruito il : 2007/2008 Presso il cantiere : HARBOUR MENAGEMENT

Lavori effettuati: REVISINE MOTORE SINISTRO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOTORE DI
DRITTA - SOSTITUZIONE TOTALE COLLETTORI SCARICO MOTORI SX/DR - REVISINE GRUPPI

Condizioni generali del fasciame : BUONE

condizioni generali delle strutture (per quanto accertabile) : BUONE

condizioni generali del ponte di coperta : BUONE

condizioni generali delle sovrastrutture : BUONE

condizioni generali dei mezzi di governo (per quanto accertabile) : BUONE

Stato di conservazione, manutenzione ed accessibilità degli scarichi e prese mare : BUONO

Stato di integrità e conformità alle norme dei mezzi di chiusura stagna (portelli, boccaportelli e porte) e dei passaggi a paratia stagna: BUONO

Osservazioni / prescrizioni :

SISTEMAZIONI INTERNE

n° cabine : 4 + 2 + 5 SERVIZI + 1 LOC. CUCINA + 1 SALONE posti letto : 8 + 4

Giudizio sommario del perito sul grado di pericolosità dell'arredamento agli effetti della sicurezza antincendio :
NORMALE RISCHIO D'INCENDIO

Osservazioni / prescrizioni :

APPARATO MOTORE

☒ entro bordo ☐ entro fuoribordo ☐ fuoribordo ☐ idrogetto

N° motori installati : 2 marca : CATERPILLAR

Modello : 3412 - 1250 DITA potenza totale effettiva Kw : 3.730 fiscale : 224

carburante : GASOLIO anno di costruzione : N.N. n° di matricola : 3JK00294 - 3JK00289

Posizione e descrizione dei tubi di scarico e materiale : DAI MOTORI ALLA POPPA TUBO OMOLOGATO

Ultima revisione il : 2009

Ricambi motore, eliche ed assi a bordo dello scafo : GIRANTI - FILTRI - CINGHIE

Condizioni generali : BUONE

Stato di manutenzione (per quanto accertabile) : BUONO

Impianto combustibile conforme norme di sicurezza : SI

Osservazioni / prescrizioni :
ESEGUITA PROVA MOTORI IN NAVIGAZIONE, DOPO CIRCA 1 ORA DI NAVIGAZIONE ALLE VARIE ANDATURE NON SI SONO RISCONTRATE ANOMALIE AL REGOLARE FUNZIONAMENTO DI ENTRAMBI I PROPULSORI

IMPIANTO ELETTRICO

Giudizio del perito sulle condizioni generali dell'impianto elettrico (cavi, giunzioni, quadri, batterie ecc.):
AGGIORNATO 2009

Osservazioni / prescrizioni :

ATTREZZATURA VELICA

n° alberi :

n° vele :

Tipo armamento :

Stato di conservazione :

Osservazioni :

materiale :

materiale :

Sup. velica (indicata sulla licenza) :

PROTEZIONE CONTRO GLI INCENDI

Descrizione dei mezzi antincendio

X estintori portatili

sono carichi ? SI

n° 20

sono efficienti? SI

X impianto fisso antincendio nel locale motore

X impianto idrico antincendio

Ultima revisione il : 2009

Conforme al Regolamento di Sicurezza ? : SI

Osservazioni / prescrizioni
NEL LOCALE MOTORE L'IMPIANTO ANTINCENDIO E' STATO TOTALMENTE SOSTITUITO NEL 2009

Ventilazione locali (in particolare locali motori e serbatoi combustibile) conformi al regolamento di sicurezza ? SI

Cucine e impianti di riscaldamento alimentati a gas GPL conformi al Regolamento di Sicurezza ? SI

STRUMENTI PER LA NAVIGAZIONE

Bussola di governo	X
Orologio	X
Barometro	X
Radar	X
Ecoscandaglio	X
Pilota automatico	X
GPS	X
Radiotelefono VHF	X
HF SSB	X

Stato di efficienza : X Buono

☐ Sufficiente

☐ Fuori uso

☐ Non accertato

POMPE DI ESAURIMENTO

X meccaniche X elettriche ☐ a mano fisse ☐ a mano volanti

il loro numero e la loro portata sono adeguate ? SI

ARMAMENTO MARINARESCO

(ancore, catene e cavi) E' adeguato all'imbarcazione

IMBARCAZIONE DI SERVIZIO

Tipo : VTR/PNEUMATICO marca : ZODIAC modello 350

Motore tipo : F.B. marca: MERCURY HP 15

COMPARTIMENTAZIONE STAGNA

Paratia collisione (SI/NO) : SI Paratia gavone poppa (SI/NO) : SI

Paratia prodiera locale motori (SI/NO) : SI Paratia poppiera locale motori (SI/NO) : SI

Paratie ulteriori : SI

Le paratie suddette sono effettivamente stagne ? (SI/NO) : SI

SERBATOI

Combustibile :

Tipo di materiale : ACCIAIO INOX Capacità : lt. 9.000 Zona di collocazione : C.B.

Acqua :

Tipo di materiale : ACCIAIO INOX Capacità : lt. 2.000 Zona di collocazione : POPPA

Sono state effettuate prove in mare ? SI

CONCLUSIONI FINALI SULLO STATO DELL'IMBARCAZIONE

☐ OTTIMO X BUONO ☐ MEDIOCRE ☐ INSUFFICIENTE

VALORE COMMERCIALE € 1.300,000 (€ unmilione trecentomila)

La presente relazione di perizia s'intende limitata all'attestazione delle condizioni apparenti e generali dell'imbarcazione descritta nello stato in cui si trova al momento dell'ispezione ed effettuata senza pregiudizio per le condizioni.

Pertanto, il controllo può intendersi esteso alla verifica delle funzionalità ed efficienza delle singole parti dello scafo, apparati propulsione, dotazioni e strumentazioni che compongono l'imbarcazione come descritti, ma non all'accertamento di eventuali difetti e vizi occulti.

DATA
15 aprile 2009

IL PERITO


